

Osiedle "Centrum"

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKACH (W LATACH)

stan na 31.12.2015 r.

\* rok ostatniej realizacji

\* zaplanowana realizacja w 2016 r.

L.p.	Adres budynku	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną	Remont elewacji/ocieplenie	Remont i malowanie klatek schodowych	Wymiana poziomu wodnego w piwnicy na PCW	Wymiana WLZ-u	Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej	Wymiana wewnętrznej instalacji RTV	Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej	wymiana okien / świetlików w klatkach schodowych	wymiana drzwi klatkowych na stalowe	Wymiana instalacji domofonowej	Nasady ocieplane na przew. spalin. ost. kond.	Nasady ocieplane na zbiorczych przew. spalin.	Nasady ocieplane na zbiorczych przew. wentyl.	Wymiana poziomu instalacji c.o.	Oświetlenie LED w kl. schodowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<b>Os. Lutniana II</b>																	
28	Sienkiewicza 27	2009	szcz. 1993 f. 2007	2013	2006	2010	2004	2011	2009	2007	2004	2009					
29	Sienkiewicza 29	2010	szcz. 1993 f. 2006	2013	2008	2011	2004	2012	2010	2006	2004	2009					
30	Sienkiewicza 33	2011	szcz. 1993 f. 2009	2003/2011 parter	2007	2012	2003	2009	2013	2008	2003	2013-1 kl.					
<b>Os. Lutniana I</b>																	
31	Skłodowskiej 7	2012	2009	2016	2004	2013	2006	2008	2008/2009	2006	2009		2012				2016
32	Skłodowskiej 8	2009	2000	2016	2010	2012	2007	2007		2008	2006	2012-2 kl. 2011-1,3,4		2011			2016
33	Skłodowskiej 9	2012	2009	2016	2004	2013	2002	2013		2008	2005	2009	2015	2014			2016
34	Skłodowskiej 10	2008	2009	2015	2005	2013	2002	2013		2009	2005	2013-2 kl. 2011-1,3 kl. 2012-4 kl.	2015	2014			2015
35	Skłodowskiej 11	2009	2002	2013	2007	2010	2003	2012		2007	2006	2009-3 kl. 2011-2 kl.		2011			2016
36	Skłodowskiej 13	2010	2003	2012	2001	2009		2011		2006	2007	2009-1 kl. 2010-2 kl. 2011-2 kl.		2012			2016
<b>Os. 450-lecia</b>																	
37	11 Listopada 48 "A"	2010	1994+2004	2008	2003	2009	2014	xxx		2007	2006	2009	2009	2012			